



(۱) شباهت و تفاوت المان میله‌ای یک‌بعدی و المان خریپای دوبعدی و سه‌بعدی چیست؟ شرح دهید. همچنین دلیل استفاده از دستگاه مختصات محلی در تدوین فرمول‌بندی المانی برای المان خریپا را شرح دهید.

(۲) فرض کنید دستگاه معادلات جبری اجزای محدود، برای یک دستگاه مکانیکی به صورت زیر به دست آمده است.

$$[K_{ij}]_{6 \times 6} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \bar{u}_3 \\ \bar{u}_4 \\ u_5 \\ u_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ r_3 \\ r_4 \\ f_5 \\ f_6 \end{bmatrix}$$


در رابطه‌ی بالا \bar{u}_3 و \bar{u}_4 جابه‌جایی‌های معلوم و u_1, u_2, u_5 و u_6 جابه‌جایی‌های مجهول هستند. همچنین r_3 و r_4 نیروهای تکیه‌گاهی مجهول و f_1, f_2, f_5 و f_6 نیروهای خارجی معلوم هستند. نشان دهید که چگونه می‌توان با افراز مناسب ماتریس سفتی، دستگاه معادلات را حل نمود.

(۳) برای خریپای سه‌میله‌ای زیر، که مختصات چهار نقطه‌ی آن داده شده است، گره‌های A و B به صورت کامل و گره‌ی C در \mathcal{Y} راستای مقید شده‌اند و نیروی افقی D به نقطه‌ی D وارد شده است. مدول یانگ همه‌ی میله‌ها یکسان و برابر $E = 10^{11}$ (Pa) است. سطح مقطع هر میله در کنار آن در شکل نشان داده شده است. برای حل خریپا به روش اجزای محدود؛

الف- ماتریس سفتی کل و بردار نیروی خارجی کل را برای خریپا تشکیل دهید.

ب- با استفاده از روش افراز آرایه‌ها، دستگاه را به منظور محاسبه‌ی جابه‌جایی‌های گره‌ای حل کنید.

ج- نیروهای تکیه‌گاهی و تنش و کرنش در هر میله را محاسبه کنید.



(۴) منظور از شکل قوی معادلات حاکم بر یک سیستم چیست؟ برای یک مثال یک‌بعدی نمونه، شکل ضعیف معادلات حاکم بر آن را بنویسید. منظور از شکل قوی و ویژگی‌های شکل قوی را بیان کنید. پاسخ را نوشتن شکل قوی معادلات برای همان مثال یک‌بعدی انتخابی، شرح دهید. نیازی به استخراج معادلات نیست.